

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комитета образования  
администрации города Тамбова  
\_\_\_\_\_ Е.Д.Выжимов  
«\_\_\_» сентября 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 27 б**

**Тамбовская область**

«» 2016г.

**город Тамбов**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5»**

1.2. Адрес объекта: **улица Чичерина, дом 30, город Тамбов, Тамбовская область, 392027, Российская Федерация**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее кирпичное здание **1** этаж, **360,3** кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **965** кв.м

1.4. Год постройки здания **1991**, последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2016 год, капитального нет.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» (МАУ ДО ДЮСШ №5)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **улица Чичканова/Советская, дом 89/164, город Тамбов, Тамбовская область, 392008, Российская Федерация**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительное образование.

**3. Состояние доступности объекта.**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автобус №1, 8,31,44,55, остановка «Ореховая»,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеются небольшие бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (в некоторых местах уменьшение высоты бордюров)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		12
2	Вход (входы) в здание	ВНД		13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		12

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В зале борьбы нет доступности для маломобильных групп населения. Для категорий инвалидов( С,Г) отсутствуют световые и звуковые сигналы, поручни и направляющие полосы.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка. Установка пандуса, поручней и кнопки вызова.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрытие дверей. Обустройство дверных проемов под кресла-коляски
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек, световых и звуковых сигналов.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрытие дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения. Устройство пандуса.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана мероприятия «Дорожная карта» на 2016-2030г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : доступность для некоторых категорий инвалидов и МГН  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию **доступности**)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: *В сфере проектирования и строительства.*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27 б  
от « » сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**Зал борьбы**  
(ул. Чичерина, 30)

№ П / П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть		12,13	Отсутствует пандус, поручни, визуальная информация, тактильные обозначения	К,С,Г	Устройство пандуса, поручней, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	К, С, Г	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1 . 3	Лестница (наружная)	нет						
1 . 4	Пандус (наружный)	нет		13				

1 · 5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		12	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Зал борьбы**  
**(ул. Чичерина, 30)**

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет		13				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть		13	Отсутствует световой и звуковой маяк, ширина двери не соответствует СНиП, отсутствуют таблички на языке Брайля или написанные выпуклым шрифтом	С,Г,К	Установка светового звукового маяка, замена дверного блока, изготовление и установка табличек на языке Брайля или написанные выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует световой и звуковой маяк, отсутствуют таблички на языке Брайля, нет поручней	С,К,Г	Установка светового и звукового маяка, замена дверного блока	Капитальный ремонт



ОБЩИЕ требования к зоне								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		13	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27 б

от « » сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Зал борьбы**  
**ул. Чичерина, 30**

№ П / П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		е с т ь/ н е т	№ на пл ане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3 . 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	е с т ь			Отсутствуют направляющие полосы, поручней, тактильные обозначения, отсутствуют световой и звуковой маяки	К,С,Г	Установка поручней, тактильных табличек, нанесение направляющих полос	Текущий ремонт
3 . 2	Лестница (внутри здания)	н е т						
3 . 3	Пандус (внутри здания)	н е т						
3 . 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	н е т						
3 . 5	Дверь	е с т ь			Дверной проем не соответствует СНиП, нет задерживающих устройств	Всех категорий	Переоборудование дверного проема	Текущий ремонт
3 . 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	е с т ь						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27 б

от «» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Зал борьбы**

**(ул. Чичерина, 30)**

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4 . 1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4 . 2	Зальная форма обслуживания	есть		14	Отсутствуют тактильные обозначения, световой и звуковой маяки, нет возможности для движения инвалидов средств перемещения, т.к. зал оборудован специальным покрытием	С, К, Г	Установка световых и звуковых маяков, тактильных обозначений	Текущий ремонт.
4 . 3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4 . 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4 . 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ВНД		14	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27 б

от « » сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Зал борьбы**  
**(ул. Чичерина, 30)**

№ П / П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, дверной проем не соответствует СНиП	Г,К,С	В связи с конструкторско-планировочным решением невозможно изменить ширину дверного проема Установка тактильных обозначений, кнопки вызова	Технические решения возможны
5.2	Душевая/ванная комната	есть			Не соответствует СНиП по габаритам и дверному проему, отсутствуют тактильные обозначения	К,Г,С	Переоборудовать дверные проемы, установить тактильные обозначения	Технические решения возможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костюмов и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м., тактильные обозначения	К,Г,С	Оборудовать шкафами и местом для кресел-колясок, установить тактильные обозначения.	Текущий ремонт



ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**Зал борьбы**

(ул. Чичерина, 30)

№ п / п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ес ть/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Значи- мо для инвали- да (катего- рия)	Содержание	Ви- ды ра- бот
6 · 1	Визуальные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Текущий ремонт
6 · 2	Акустические средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Текущий ремонт
6 · 3	Тактильные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_