

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования
администрации города Тамбова
_____ Е.Д.Выжимов
«___» _____ 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 27а**

Тамбовская область

«___» сентября 2016г.

город Тамбов

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5»**

1.2. Адрес объекта: **улица Рылеева, дом 84, город Тамбов, Тамбовская область, 392024, Российская Федерация**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1** этаж, **348,1** кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **822** кв.м

1.4. Год постройки здания **1987**, последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2016 год, капитального нет.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» (МАУ ДО ДЮСШ №5)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **улица Чичканова/Советская, дом 89/164, город Тамбов, Тамбовская область, 392008, Российская Федерация**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 18,44,50,55, остановка «Рылеева»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеются небольшие бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (в некоторых местах уменьшение высоты бордюров)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		15,16,
2	Вход (входы) в здание	ДУ		17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		18,19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		22,21, 20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		24,25

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры временно недоступен, будут приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка. Установка поручней и кнопки вызова. Ремонт пандуса.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей. Обустройство дверных проемов под кресла-коляски
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, светового и звукового маяка, монтаж противоскользкого покрытия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)
8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана «Дорожная карта 2016-2030г»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* В сфере проектирования, архитектуры.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на
_____ 2 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на
_____ 5 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Председатель комитета образования
администрации города Тамбова _____ Е.Д.Выжимов

Заместитель председателя рабочей группы:

Заместитель председателя комитета
образования администрации города _____ Е.В. Кулдошин
Тамбова

Секретарь рабочей группы:

Консультант комитета образования
администрации города Тамбова _____ С.А.Сысоева

Члены рабочей группы:

Заведующая территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии города _____ А.В.Можейко
Тамбова

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр психолого-
педагогической, _____
медицинской и _____

Н.Н.Саранчин

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Тир
(г.Тамбов, ул. Рылеева, 84)

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть		16, 15, 17,	Отсутствуют кнопка вызова, поручни, визуальная информация, тактильные обозначения	Всех категорий	Устройство поручней, установка визуальной информации, тактильных обозначений, кнопки вызова	Текущий ремонт
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть		18, 19, 20	Отсутствуют съезды на тротуар и визуальная информация, тактильные обозначения	Всех категорий	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1 . 3	Лестница (наружная)	нет						
1 . 4	Пандус (наружный)	есть		17	Разрушено покрытие, отсутствуют поручни, кнопка вызова	К	Установка антискользящего покрытия, кнопки вызова, монтаж поручней	Капитальный ремонт
1 . 5	Автостоянка и парковка	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		15,16	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Тип

(ул. Рылеева, 84)

№ п / п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ес ть/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Значи мо для инва- лида (кате гория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	не т						
2 · 2	Пандус (наружный)	ес ть		16, 17	Отсутствует антискользящее по крытие, поручни, кнопка вызова	К	Монтаж антис кользя- щего покры тия, поручней, кнопки вызова	Теку щий ре монт
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	ес ть			Разрушен козырек над площадкой, нет пор учней, отсутствует световой и звуковой сигнал	К,С,Г	Монтаж козырька над площадкой, по ручней. Устан овка светово го и звукового сигналов	Теку щий ре монт
2 · 4	Дверь (входная)	ес ть			Не соответствует СНиП для МГН, отсутствует тактильная информация, свето вой и звуковой маяки	Все кате гории	Установка нового двер ного блока, соо тветствующег о СНиП	Капи тальн ый ре монт
2 · 5	Тамбур	не т						

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД		17	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Тир

(ул. Рылеева, 84)

№ П / П	Наименованиефункционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на Плане	№ фотото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3 · 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		19	Отсутствуют направляющие полосы, поручней, тактильные обозначения, отсутствуют световой и звуковой маяки	К,С,Г	Установка поручней, тактильных табличек, нанесение направляющих полос	Текущий ремонт
3 · 2	Лестница (внутри здания)	нет						
3 · 3	Пандус (внутри здания)	нет						
3 · 4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3 · 5	Дверь	есть		19	Дверной блок не соответствует СНИП для МГН	Все категории	Установка нового дверного блока	Капитальный ремонт
3 · 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами; направляющей полосой	С,Г	Установить световой и звуковой сигнал, нанести направляющую полосу	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД		19,22	индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 27а
от « » сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Тир

(ул. Рылеева, 84)

№ п / п	Наименованиефункционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4 . 1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4 . 2	Зальная форма обслуживания	есть		20, 21, 22	Отсутствуют тактильные обозначения, световой и звуковой маяки, поручни	С,Г,К	Установка световых и звуковых маяков, тактильных обозначений	Текущий ремонт
4 . 3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4 . 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4 . 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ВНД		20,21,22	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Тир
(ул. Рылеева, 84)

№ п / п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ес ть/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	ес ть		23	В тире предусмотрен только один санузел, что противоречит СНиП	Всех катего рий	Техничес кие решения невозмо жны	
5 · 2	Душевая/ ванная комната	не т						
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	не т						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		23	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Тир
(ул. Рылеева, 84)

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6 · 1	Визуальные средства	нет				Все категории	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6 · 2	Акустические средства	нет				Все категории	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6 · 3	Тактильные средства	нет				Все категории	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Сисеимы информации на объекте	ДЧ-И(К)			

Комментарий к заключению: _____